1. Approving competent authority/Country
Autorité compétente/Pays
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE
FRANCE

2.

AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE

Certificat Libératoire Autorisé

EASA FORM 1

Formulaire 1 de l'EASA

3. Form Tracking Number
Numéro de repère du Formulaire
144197-1

4. Organisation Name and Address :
Nom et Adresse de l'Organisme

AIR SUPPORT
Z.A. du Roulage
125, avenue du Roulage
32600 PUJAUDRAN
FRANCE

5. Work Order/Contract/ Invoice
Bon de commande/Contrat/ Facture
T20329

6. Item/*Item*	7. Description/*Description*	8. Part No./*N° de pièce*	9. Qty/*Qté*	10. Serial No./*N° série*	11. Status/Work / *Etat/Travaux*
1	Toilet assy	14320-001A2	001	CR7011	Modified

12. Remarks
Remarques
See Shop Finding Report Nr 144197.
The certificate corrects the error in block 8 of the certificate n°144197 dated of 09/12/2014 and does not cover conformity/ condition/ release to service.

in accordance with :
CMM 38-34-16 Rev.12 dated March 02, 2012 MONOGRAM SYSTEMS

The work identified in block 11 described herein has been accomplished in accordance with 14 CFR part 43 and in respect to that work, the items are approved for return to service under certitifate n°V11Y111Y

Date :
18 December 2014

Name :
Vincent BOUFFARTIGUES

Authorized signature :

FAA Repair station Nr V11Y111Y

AST VB

13.a Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to :
Certifie que les éléments identifiés ci-dessus ont été fabriqués conformément aux :

- ☐ approved design data and are in condition for safe operation
  données de conception approuvées et sont en état de fonctionner en toute sécurité
- ☐ non-approved design data specified in block 12
  données de conception non approuvées spécifiées dans la case 12.

14.a ☒ Part–145.A.50 Release to Service
Approbation pour remise en service selon Partie 145.A.50

☒ Other regulation specified in block 12
Autre réglementation précisée en case 12

Certifies that unless otherwise specified in block 12, the work identified in block 11 and described in block 12, was accomplished in accordance with Part-145 and in respect to that work the items are considered ready for release to service.
Certifie que, sauf indication contraire spécifiée en case 12, les travaux identifiés en case 11 et décrits en case 12 ont été réalisés conformément à la partie 145 et qu'au vu de ces travaux, la (les) pièce(s) est (sont) considérées prêtes à la remise en service.

13.b Authorised Signature *Signature autorisée*	13.c Approval/Authorisation Number *Numéro d'agrément/d'autorisation*	14.b Authorised Signature *Signature autorisée*	14.c Certificate/Approval Ref. No. *Numéro du Certificat/Agrément*
			FR.145.058
13.d Name/*Nom*	13.e Date (dd/mmm/yyyy)/*Date (jj/mmm/aaaa)*	14.d Name/*Nom* Vincent BOUFFARTIGUES	14.e Date (dd/mmm/yyyy)/*Date (jj/mmm/aaaa)* 18 Dec 2014

AST VB

1. Approving competent authority/Country
Autorité compétente/Pays
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE
FRANCE

2.

AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE

Certificat Libératoire Autorisé

EASA FORM 1

Formulaire 1 de l'EASA

3. Form Tracking Number
Numéro de repère du Formulaire
144197-1

4. Organisation Name and Address :
Nom et Adresse de l'Organisme

AIR SUPPORT
Z.A. du Roulage
125, avenue du Roulage
32600 PUJAUDRAN
FRANCE

5. Work Order/Contract/ Invoice
Bon de commande/Contrat/ Facture
T20329

6. Item/*Item*	7. Description/*Description*	8. Part No./*N° de pièce*	9. Qty/*Qté*	10. Serial No./*N° série*	11. Status/Work / *Etat/Travaux*
1	Toilet assy	14320-001A2	001	CR7011	Modified

12. Remarks
Remarques

in accordance with CMM 38-34-16 Rev.12 dated March 02, 2012
MONOGRAM SYSTEMS

TCAC Approval Certificate N° 808-49

Comments : See Shop Finding Report Nr 144197.
The certificate corrects the error in block 8 of the certificate n°144197 dated of 09/12/2014 and does not cover conformity/ condition/ release to service.

13.a Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to :
Certifie que les éléments identifiés ci-dessus ont été fabriqués conformément aux :

- ❒ approved design data and are in condition for safe operation
  données de conception approuvées et sont en état de fonctionner en toute sécurité
- ❒ non-approved design data specified in block 12
  données de conception non approuvées spécifiées dans la case 12.

14.a [X] Part–145.A.50 Release to Service
Approbation pour remise en service selon Partie 145.A.50

[X] Other regulation specified in block 12
Autre réglementation précisée en case 12

Certifies that unless otherwise specified in block 12, the work identified in block 11 and described in block 12, was accomplished in accordance with Part-145 and in respect to that work the items are considered ready for release to service.
Certifie que, sauf indication contraire spécifiée en case 12, les travaux identifiés en case 11 et décrits en case 12 ont été réalisés conformément à la partie 145 et qu'au vu de ces travaux, la (les) pièce(s) est (sont) considérées prêtes à la remise en service.

13.b Authorised Signature *Signature autorisée*	13.c Approval/Authorisation Number *Numéro d'agrément/d'autorisation*	14.b Authorised Signature *Signature autorisée*	14.c Certificate/Approval Ref. No. *Numéro du Certificat/Agrément*
			FR.145.058
13.d Name/*Nom*	13.e Date (dd/mmm/yyyy)/*Date (jj/mmm/aaaa)*	14.d Name/*Nom* Vincent BOUFFARTIGUES	14.e Date (dd/mmm/yyyy)/*Date (jj/mmm/aaaa)* 18 Dec 2014

AST VB

See overleaf User/Installer Responsibilities / Voir au verso les Responsabilités de l'Utilisateur/Installateur

SHOP FINDING REPORT

CUSTOMER : AJ WALTER AVIATION LTD DATE : 10 Dec 14

Customer R/O: **T20329**

Unit Received

P/N in : 14320-001-2
S/N in : CR7011
Amdt :
Designation : Toilet assy

Our REF : 144197 -1
Opening date : 02 Oct 14

Reason of removal :
please test and recertify

Work Requested :
Test and recertification

Reason of removal confirmed ☐ **YES** ☑ **NO**

CMM : CMM 38-34-16 Rev.12 dated March 02, 2012 MONOGRAM SYSTEMS

VISUAL CHECK
Drain elbow no conform (screw integrated instead of screw not integrated). Bowl scratched.

FINDINGS AND ANALYSIS
Incoming test : Failed
Disassembled and Inspected
Found : Leakage at rinse valve. Flush valve blocked. Bracket motor flush valve damaged by corrosion. Head screw damaged; Elbow coating damaged. Pin of valve assy slide broken. All seals to change.

WORK TO PERFORM
TEST☐ REP☐ MOD☑ OVH☐ SCRAP☐

SHOP DETAILS
Adjusted
Replaced listed parts and hardware
Reassembled
Inspected/Tested
Prepared for shipment and storage

MAIN PARTS REPLACEMENT

14330-020	Elbowl	1
15801-019	Bracket	1
AN960C8L	Rondelle	7
14330-086	Seal, face	2
NAS620C10L	Washer	4
NAS679C3M	Nut	4

COMMENTS SB14400-38-012 applied during previous repair but PN was not changed (14320-001-2 instead of 14320-001A2). PN became 14320-001A2.

Failure observed ☑ **YES** ☐ **NO**

Warranty requested : ☐ **YES** ☑ **NO**

WORK PERFORMED

INSPECTED/TESTED	☐
REPAIRED	☐
MODIFIED	☑
OVERHAULED	☐
SCRAPPED	☐

WARRANTY DECISION

ACCEPTED	☐
PARTIALLY ACCEPTED	☐
REFUSED	☐

CERTIFICATION ☐ EASA ☐ FAA ☑ DUAL RELEASE EASA/FAA ☑ OTHER

UNIT DELIVERED
P/N out 14320-001A2 Amdt
S/N out CR7011

Name of technician Stéphane BOUCHILLOUX