

1. AESA Agencia Estatal de Seguridad Aérea SPAIN / España		2. AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE Certificado de Aptitud Autorizado EASA FORM 1		3. FORM TRACKING NUMBER. Num. de seguimiento MI/15452102	
4. ORGANIZATION NAME AND ADDRESS Nombre y Dirección de la Organización  ZONAS INDUSTRIALES Nº 1 & 2 BARAJAS 28042 MADRID - SPAIN TEL. 34-91 587 4816 FAX. 34-91 587 5831				5. WORK ORDER / CONTRACT / INVOICE Orden de trabajo / Contrato / Factura 7200433053	
6. ITEM Elemento 1		7. DESCRIPTION Descripción VENT VALVE		8. PART Nº Nº Componente 114083003	
9. QTY Cantidad 1		10. SERIAL No. Nº de serie CWDD-DH398-01		11. STATUS / WORK Estado / Trabajo INSPECTED/TESTED	
12. REMARKS (Observaciones) CMM:32-33-13 REV.17 DEC 2012 Customer: AJW RO: T24979					
The work identified in Block 11 and described herein has been accomplished in accordance with 14 CFR part 43 and in respect to that work, the items are approved for return to service under certificate No. ILAY037F.					
Records of works performed are on file at this Maintenance Organization under Work Order stated in block 5 (Los Registros del trabajo realizado están archivados en esta organización bajo la Orden de Trabajo del bloque 5)					
13a. Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to Certifica que los elementos indicados anteriormente se fabricaron de conformidad con: ☐ approved design data and are in condition for safe operation datos de diseño aprobados y están en condiciones de operar con seguridad ☐ non-approved design data specified in block 12 datos de diseño no aprobados especificados en la casilla 12					
13b. AUTHORISED SIGNATURE Firma autorizada		13d. APPROVAL/AUTHORISATION NUMBER Nº de Aprobación/Autorización		14b. AUTHORISED SIGNATURE Firma autorizada Nº. DE NÓMENA 446755	
13c. NAME Nombre		13e. DATE(dd/mm/yyyy) Fecha (dd/mm/aaaa)		14c. CERTIF./APPROV. REF. No. Nº ref. certificado/aprobación ES.145.011	
USER/INSTALLER RESPONSIBILITIES		14d. NAME: ANDRÉS JORGE PEREZ Nombre		14e. DATE (dd/mm/yyyy): 27/MAY/2015 Fecha (dd/mm/aaaa)	
RESPONSABILIDADES DEL USUARIO / INSTALADOR Este certificado no autoriza automáticamente a instalar el/los elemento/s. Si el usuario o instalador trabaja con arreglo a la normativa de una autoridad de aeronavegabilidad distinta de la especificada en la casilla 1, es esencial que se asegure de que la autoridad a la cual está sujeta acepta los elementos de la autoridad de aeronavegabilidad especificada en la casilla 1. Las declaraciones 13a y 14a no constituyen certificación de instalación. En todo caso, el registro de mantenimiento de la aeronave debe contener una certificación de instalación expedida por el usuario o instalador en virtud de la normativa nacional antes de poder poner la aeronave en vuelo.					

1. AESA Agencia Estatal de Seguridad Aérea SPAIN / España		2. AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE Certificado de Aptitud Autorizado EASA FORM 1		3. FORM TRACKING NUMBER. Num. de seguimiento MI/15452103	
4. ORGANIZATION NAME AND ADDRESS Nombre y Dirección de la Organización ZONAS INDUSTRIALES Nº 1 & 2 BARAJAS 28042 MADRID - SPAIN				5. WORK ORDER / CONTRACT / INVOICE Orden de trabajo / Contrato / Factura 7200433053	
6. ITEM Elemento 1		7. DESCRIPTION Descripción VENT VALVE		8. PART Nº Nº Componente 114083003	
9. QTY Cantidad 1		10. SERIAL No. Nº de serie CWDD-DH398-01		11. STATUS / WORK Estado / Trabajo INSPECTED/TESTED	
12. REMARKS (Observaciones) CMM:32-33-13 REV.17 DEC 2012 Customer: AJW RO: T24979					
TCCA APPROVAL NUMBER: 898-27					
Records of works performed are on file at this Maintenance Organization under Work Order stated in block 5 (Los Registros del trabajo realizado están archivados en esta organización bajo la Orden de Trabajo del bloque 5)					
13a. Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to Certifica que los elementos indicados anteriormente se fabricaron de conformidad con: ☐ approved design data and are in condition for safe operation datos de diseño aprobados y están en condiciones de operar con seguridad ☐ non-approved design data specified in block 12 datos de diseño no aprobados especificaciones en la casilla 12					
13b. AUTHORISED SIGNATURE Firma autorizada		13d. APPROVAL/AUTHORISATION NUMBER Nº de Aprobación/Autorización		14a. ☒ Part 145.A.50 Release to Service ☐ Other regulation specified in block 12 Parte 145.A.50 Aptitud para el Servicio Otra norma señalada en la casilla 12	
13c. NAME Nombre		13e. DATE(dd/mm/yyyy) Fecha (dd/mm/aaaa)		14b. AUTHORIZED SIGNATURE Firma autorizada Nº DE NOMINA 448755	
14c. CERTIF./APPROV. REF. No. Nº ref. certificado/aprobación ES.145.011		14d. NAME: ANDRÉS JORGE PEREZ Nombre		14e. DATE (dd/mm/yyyy): 27/MAY/2015 Fecha (dd/mm/aaaa)	
USER/INSTALLER RESPONSIBILITIES Este certificado no autoriza automáticamente a instalar el/los elemento/s. Where the user/installer performs works in accordance with regulations of an airworthiness authority different than the airworthiness authority specified in block 1, it is essential that the user/installer ensures that his/her airworthiness authority accepts items from the airworthiness authority specified in block 1. Statements in blocks 13a and 14a do not constitute installation certification. In all cases aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flown.					

FAA AIR AGENCY CERTIFICATE NUMBER ILAY037F		MAINTENANCE ORGANIZATION EASA PART 145 APPROVAL CERTIFICATE N° ES.145.011	
IBERIA WORK ORDER		7200433053	
CUSTOMER		AJ WALTER AVIATION	
CUSTOMER REPAIR ORDER		T24979	

INCOMING DATE:	20.MAY.2015	DENOMINATION:	VENT VALVE
INCOMING P/N:	114083003	INCOMING S/N:	CWDD-DH398-01
OUTGOING P/N:	114083003	OUTGOING S/N:	CWDD-DH398-01
MOD IN:		MOD OUT:	

TASK REQUESTED:	Inspected/Tested	STATUS/WORK	Inspected/Tested
REASON FOR REMOVAL:	PLEASE TEST AND ADVISE		
CMM NUMBER:	32-33-13 REV.17 DEC 2012		
AIRCRAFT TAIL NUMBER:	TC-ATJ	ENGINE SERIAL NUMBER:	Not reported
WARRANTY REQUESTED:	NO.	WARRANTY STATUS:	Not applicable
WARRANTY COMMENTS:	Not applicable		

FLIGHT DATA, ACCORDING TO CUSTOMER INFORMATION:

Data not reported

REMARKS:**ADDITIONAL INFORMATION:**

EXTERNAL CONDITION / INCOMING INSPECTION:

Equipment Identification Data	☒ Yes ☐ No
Documentation	☒ Yes ☐ No
Correct config and complete	☒ Yes ☐ No
External misused (Burned, forced, beaten,	☐ Yes ☒ No

STANDARD PROCESSES:

Disassembly	☐ Yes ☒ No ☐ N/A	I.A.W. CMM
Cleaning	☒ Yes ☐ No ☐ N/A	I.A.W. CMM
Visual Insp, checks&aditio.works	☒ Yes ☐ No ☐ N/A	I.A.W. CMM
NDT Check	☐ Yes ☒ No ☐ N/A	I.A.W. CMM
Assembly	☐ Yes ☒ No ☐ N/A	I.A.W. CMM

TYPE OF FAULT: NOT FOUND FAULTY

CORRECTLY PACKED AT INCOMING: YES

SHOP FINDINGS AND WORKS PERFORMED:

SHOP FINDING	WORK PERFORMED
NO FAULT FOUND	FUNCTIONAL TEST I.A.W. CMM OK

SERVICE BULLETINS:

PARTS REPLACED:

SUBASSYS REPLACED: